

Karl Creischer

Gebäudeenergieberater HWK, Thermograf HBZ,
 Meisenweg 8, 41372 Niederkrüchten, Telefon: 02163/984280, Telefax: 02163/984281, Mobil: 0172/2102601,
 eMail karl@creischer.de, <http://www.Thermografie.Creischer.de>



Objekt:
Auftraggeber:

Musterallee 11, 44444 Musterstadt
Elfriede und Heinz Mustermann, Hausverwaltung, Musterallee 11, 44444
 Musterstadt
 Tel: 01234-56789, Fax: 0123-456790, eMail: Heinz@Mustermann.de

Beschreibung:

2008/02 353, IR_Bild: Bild Nr: A 1 von A 1

Date	28.12.2007
Filename	IR_02822.jpg
Max Temperature	10.9 °C
Min Temperature	*-29.5 °C
Bild Uhrzeit	10:01:31
Bild Kameratyp	ThemaCAM T-360
Bild Seriennummer	377000839
Bild Kameraobjektiv	FOL18
Emissionsgrad	0.95
Reflektierte Messtemperatur	-25.0 °C
Atmosphärentemperatur	3.0 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	55.0 %
Li1 Max. Temperatur	9.9 °C
Li1 Min. Temperatur	6.9 °C
Li2 Max. Temperatur	8.0 °C
Li2 Min. Temperatur	6.2 °C
Li3 Max. Temperatur	7.0 °C
Li3 Min. Temperatur	10.5 °C
Bild Titel	IR_02822.jpg
Li1 Max. Temperatur	9.9 °C
Li2 Max. Temperatur	8.0 °C
Li3 Max. Temperatur	10.5 °C
Li4 Max. Temperatur	9.3 °C
Li1 Min. Temperatur	6.9 °C
Li2 Min. Temperatur	6.2 °C
Li3 Min. Temperatur	7.0 °C
Li4 Min. Temperatur	7.6 °C
Li1 Max - Min-Temperatur	3.0 °C
Li2 Max - Min-Temperatur	1.7 °C
Li3 Max - Min-Temperatur	3.5 °C
Li4 Max - Min-Temperatur	1.7 °C



Kommentar: